


简介

- 方便的粘胶安装方式, 用户可自行安装
- 无肩带



机械参数

特征	技术数据	补充
材料	不锈钢	保护盖条
尺宽度	20 mm	
尺厚度	2 mm	无保护盖条和胶带
安装方式	粘结	预装的双面胶带

系统数据

特征	技术数据	补充
针长	40 mm	
测量范围	∞	

环境条件


特征	技术数据	补充
环境温度	-20 ... 70 ° C	
储存温度	-40 ... 70 ° C	
相对湿度	100 %	允许凝露

订购

■ 订购提示

磁尺长度计算:
测量位移 + 传感器长度 "S" + (2 × 向前以及向后运行 "B").

S	见所用传感器的图纸
B	100 mm (向前和向后运行值)



符号显示

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
长度	A	00.10 ... 50.0 m, 最小增量 0.1 m	"订货说明见""订货指南""
载体胶带	B TM TO	带 无	
保护盖条	C AO AM	无 带	

■ 订购号

MB4000 - - - -

 供货范围: MB4000
