


### 简介

- 带基准点式可选
- 在自制的支架上简便地安装



### 机械参数

特征	技术数据	补充
尺宽度	9.7 mm	
尺厚度	1 mm	没有保护盖条和承载胶带
安装方式	粘结	推荐的双组份粘合剂: Uhu Plus 300 Endfest

### ■ 尺寸表

针	50	64	100	230
直径 d [mm]	30.7 ± 0.03	39.6 ± 0.03	62.6 ± 0.03	144.7 ± 0.03
带 MBR200的直径 [mm]	32.7 ± 0.03	41.6 ± 0.03	64.6 ± 0.03	146.7 ± 0.03
周长 U 带 MBR200 [mm]	102.73	130.69	202.95	460.87
速度 [min <sup>-1</sup> ]	< 14560	< 11450	< 7380	< 3250

### 系统数据

特征	技术数据	补充
针长	2 mm	
测量范围	360 °	

### ■ 脉冲/转

“触点数”	50	64	100	230
传感器缩放系数	20	1000	1280	2000
	16	800	1024	1600
	10	500	640	1000
	8	400	512	800
	5	250	320	500
	4	200	256	400
	1	50	64	100

此表适用于 MBR200 与 MSK210 结合使用时

### 环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	-20 ... 70 °C	
储存温度	-20 ... 70 °C	
相对湿度	100 %	允许凝露

### 订购

#### ■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
“触点数”	A 50	50 针	
	64	64 极	
	100	100 极	
	230	230 极	
		其他可咨询	
基准点	B O	无	
	M	带	

#### ■ 订购号

MBR200 -  -   
A B

供货范围:  
 MBR200, 安装指南